

GUARDIAN PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

佳定物業管理有限公司

相片報告

大廈名稱： 紅磡商業中心

玻璃幕牆滲漏工程後加工程事宜

下列的幕牆玻璃於工程期間，發現玻璃膠已老化或出現裂縫，需要維修。




地點：A 座 808 室全數共 2 隻




地點：A 座 808 室全數共 2 隻




地點：A 座 908 室全數共 4 隻



地點：A 座 908 室全數共 4 隻



地點：A 座 908 室全數共 4 隻




地點：A 座 908 室全數共 4 隻






地點：A 座 912 室全數共 4 隻



地點：A 座 912 室全數共 4 隻




地點：A 座 912 室全數共 4 隻



地點：A 座 912 室全數共 4 隻



地點：A 座 1011A 室全數共 1 隻




地點：A 座 1205 - 1208 室全數共 5 隻







地點：A 座 1205 - 1208 室全數共 5 隻



地點：A 座 1205 - 1208 室全數共 5 隻



地點：A 座 1205 - 1208 室全數共 5 隻



地點：A 座 1205 - 1208 室全數共 5 隻



地點：A 座 1302 室全數共 1 隻



地點：B 座 1113 室全數共 1 隻





除上述於工程期間，在外牆發現有問題的後加玻璃窗外，另有 B 座 1201 及 1103 室合共 3 隻後加玻璃窗，於標書發出後才報告出現滲漏情況。

